



GBI

Technology



* Grande vazão

* Altas temperaturas

* Alta pressão
Simples e Dupla
passagem



* Alta Rotação
* Trabalho a seco
* Refrigeração / Ar
(para Spindle)

ROTO FLUX

UNIÕES ROTATIVAS



* Alta Rotação
(para Spindle)



* Alta Rotação
* Trabalho a seco
(para Spindle)

GBI Technology Eireli - EPP

Av. Ireno da Silva Venâncio, 199 - Sala 16A - Votorantim/SP

CEP 18111-100 - Bandeirantes Centro Empresarial

Tel.: +55 (15) 3023.6200 - Fax: +55 (15) 3023.6204

vendas@gbi-tech.com.br